

水 質 検 査 結 果

		地下水水質検査（下流）	埋立地浸透水
採取年月日		2019年5月7日	2019年5月7日
分析結果が得られた日		2019年5月17日	2019年5月17日
水質検査項目		分析結果	分析結果
1	アルキル水銀	検出されず	検出されず
2	総水銀	0.0005 未満	0.0005 未満
3	カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満
4	鉛	0.001 未満	0.001 未満
5	六価クロム	0.005 未満	0.005 未満
6	砒素	0.001 未満	0.001 未満
7	全シアン	検出されず	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されず	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満
10	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満
11	ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満
12	四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満
13	1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満
14	1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002 未満
15	1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.1 未満	0.1 未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満
18	1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満
19	チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満
20	シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満
21	チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満
22	ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満
23	セレン	0.001 未満	0.001 未満
24	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005 未満
25	塩化ビニルモノマー	0.0002 未満	0.0002 未満

水質の区分		地下水水質検査（上流）	地下水水質検査（下流）
採取年月日		2019年12月3日	2019年12月3日
分析結果が得られた日		2019年12月13日	2019年12月13日
水質検査項目		分析結果	分析結果
1	アルキル水銀	検出されず	検出されず
2	総水銀	0.0005 未満	0.0005 未満
3	カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満
4	鉛	0.001 未満	0.003
5	六価クロム	0.005 未満	0.005 未満
6	砒素	0.001 未満	0.00
7	全シアン	検出されず	検出されず
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されず	検出されず
9	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満
10	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満
11	ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満
12	四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満
13	1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満
14	1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002 未満
15	1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.1 未満	0.1 未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満
18	1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満
19	チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満
20	シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満
21	チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満
22	ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満
23	セレン	0.001 未満	0.001 未満
24	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005 未満
25	塩化ビニルモノマー	0.0002 未満	0.0002 未満